プリントモニタインストール Windows NT4.0/2000

1. 既存のプリンタモニタを削除します。削除せずにインストールしても Ver. Up できませんので注意して下さい。初めてプリントモニタをインストールする場合は「2. プリントモニタインストール方法」に進んで下さい。

[1]



スタート/設定/コントロールパネルを開き、 「アプリケーションの追加と削除」をクリックして下さい①。



「Crown Print Monitor」を選択し、「変更/削除」をクリックして下さい。②

[3]



「OK」をクリックして下さい。

[4]




「OK」をクリックして下さい。

[5]




左ウィンドウのメッセージが表示された場合は 「再起動」をクリックして下さい。3



「はい、今すぐコンピュータを再起動します。」を 選択し4、完了をクリックして下さい5。既存ポートが削除されます。

2. プリントモニタをインストールします。

[1]



ダウンロードしたファイルを解凍し、フォルダ を開きます。


「Setup」をダブルクリックして下さい。①

[2]



「次へ」をクリックして下さい。


[3]



ポートを作成するウィンドウが開くので使用するプリンタのアドレスを入力し②、「OK」をクリックして下さい。③

(4)「バージョン情報」をクリックし4、正常にアップしたかどうか確認して下さい。

[4]



「完了」をクリックして下さい。